

Инъекционные полиуретановые влагоотверждаемые смолы

АКВИДУР ТС-Б

ТУ 5775-003-45318000-2013

Низковязкая гидроактивная полиуретановая смола гидрофобного типа для заполнения пустот, закрепления грунтов и остановки протечек высокого напора

	я пустот, закрепления грунтов и остановки протечек высокого напора						
ОПИСАНИЕ	Полиуретановая гидроактивная инъекционная смола на основе						
	специальных изоцианатсодержащих преполимеров с низкой вязкостью.						
	После смешивания с Активатором ТС-Б и взаимодействия с водой сильно						
	увеличивается в объёме с образованием полужёсткого пенопласта						
	гидрофобного типа.						
СВОЙСТВА	• Не даёт усадки после отверждения во влажных и сухих конструкциях.						
	• Исключительная стабильность, фактор вспенивания практически не						
	зависит от обводнённости конструктива.						
	• Высокая адгезия к влажным конструкциям.						
	• Содержание сложных эфиров пропиленгликоля не менее 5%.						
	• Химическая стойкость к большинству органических растворите.						
· ·	слабым растворам кислот и щелочей, солевым растворам.						
	• Не требует дорогостоящего нагнетательного оборудования,						
	инъектирование осуществляется однокомпонентными насосами.						
	• Не содержит растворителей.						
	• Образованный пенопласт является экологически безопасным продуктом.						
ОБЛАСТЬ	• Заполнение трещин и внутренних пустот значительного объёма с						
ПРИМЕНЕНИЯ	активным водопритоком, в том числе сильного напора.						
	 Для ликвидации течей в конструкциях «стена в грунте», законтурное 						
	нагнетание тоннельных обделок.						
4	• Устройство законтурных завес (создание внешнего экрана).						
	• Укрепление и связывание слабых грунтов и горных пород, в том числе						
	водонасыщенных.						
	 В качестве отсечки водоносных слоёв при проходке в тоннельном 						
	строительстве, заблочное нагнетание.						
ПОДГОТОВКА	Перед применением материал рекомендуется выдержать при температуре						
смолы и	не ниже 15°C в течение 12 часов.						
ОБОРУДОВАНИЯ	В чистую тару отмерить необходимое количество материала и ввести						
	Активатор ТС-Б в количестве 10% от массы смолы, после чего состав						
	тщательно перемешать с использованием сухих подручных средств						
	(например, кусок арматуры, деревянная лопатка и т.п) в течение 1-2 минут.						
	После введения Активатора ТС-Б на поверхности возможно образование						
	плёнки, особенно при высокой влажности воздуха. Образованная плёнка не						
	влияет на качество подготовленного состава и легко удаляется с поверхности						
	состава.						
	Для инъектирования применяются однокомпонентные насосы поршневого						
	или мембранного типа. Перед применением промыть насос с						
	the second secon						
	использованием специального состава для его очищения (промывки).						

низких температурах рекомендуется введение катализатора

Технология выполнения работ напрямую зависит от данных, полученных в ходе предварительного обследования конструкций, имеющихся сведений по грунтам, подлежащих закреплению. Подача материала осуществляется методом инъектирования под давлением через инъекторы (пакеры), установленные в заранее пробуренные отверстия (шпуры) в зону нагнетания. Шаг, глубина и диаметр пробуриваемых скважин (шпуров) для установки инъекторов, расход материала, радунус закрепления грунта и т.п. устанаяливается на основании полученных данных в ходе предварительного обследования, а также в процессе контрольного нагнетания. По вопросу применения в конкретном случае Вы можете обратиться за дополнительной технической консультацией. ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ Оборудование и инструмент очищается специальным растворителем (промывкой) немедленно после выполнения инъекционных работ. Очистка инструмента после отверждения материала осуществляется механическим способом. Материал отверждается только в присутствии воды и влаги. Сухие конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для терметизации подвижных трещин и швов используйте фарутие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур®». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется введение контрольного нагнетания. При изъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В закрытых помещениях подугим материал. Относится к ператики, защитные очки, средства индивидуальной защить, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляем								
работ ходе предварительного обследования конструкций, имеющихся сведений по грунтам, подлежащих закреплению. Подача материала осуществляется методом инъектирования под давлением через инъекторы (пакеры), установленные в заранее пробуренные отверстия (шпуры) в зону натнетания. Шаг, глубина и диаметр пробуриваемых скважин (шпуров) для установки инъекторов, расход материала, радиус закрепления грунта и т.п. устанавливается на основании полученных данных в ходе предварительного обследования, а также в процессе контрольного нагнетания. По вопросу применения в конкретном случае Вы можете обратиться за дополнительной технической консультацией. Оборудование и инструмент очищается специальным растворителем (промывкой) немедленно после выполнения инъекционных работ. Очистка инструмента после отверждения материала осуществляется механическим споссобом. Материал отверждается только в присутствии воды и влаги. Сухие конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте материал для герметизации подвижных трещин и швов используйте материал для герметизации подвижных трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «квеидура». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При инжектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. Незврывоопасный, трудновоспламеняющийся материала. Относится к пераопасности. В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать периатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты. спецурачки, защитные очки, средства индивидуальной защить: попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует промыть боль	DI IDO SUELVAS	количестве 1-3% от массы подготовленного состава.						
грунтам, подлежащих закреплению. Подача материала осуществляется методом инъектирования под давлением через инъекторы (пакеры), установленные в заранее пробуренные отверстия (шпуры) в зону нагнетания. Шаг, глубина и диаметр пробуриваемых скважин (шпуров) для установкии инъекторов, расход материала, радиус закрепления грунта и т.п. устанавливается на основании полученных данных в ходе предварительного обследования, а также в процессе контрольного нагнетания. По вопросу применения в конкретном случае Вы можете обратиться за дополнительной технической консультацией. ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ ОБОРУДОВАН								
Подача материала осуществляется методом инъектирования под давлением через инъекторы (пакеры), установленные в заранее пробуренные отверстия (шпуры) в зону нагнетании. Шаг, глубина и диаметр пробуриваемых скважин (шпуров) для установки инъекторов, расход материала, радиус закрепления грунта и т.п. устанавливается на основании полученных данных в ходе предварительного обследования, а также в процессе контрольного нагнетания. По вопросу применения в конкретном случае Вы можете обратиться за дополнительной технической консультацией. Оборудования и инструмент очищается специальным растворителем (промывкой) немедленно после выполнения инъекционных работ. Очистка инструмента после отверждения материала осуществляется механическим способом. ОГРАНИЧЕНИЯ И Материал отверждается только в присутствии воды и влаги. Сухие конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации подвижных трещин и швов используйте материал для герметизации подвижных трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур"». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ ВЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материала. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материала. Относится к первому классу опасности. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Следует промыть большим количеством во	РАБОТ							
давлением через инъекторы (пакеры), установленные в заранее пробуренные отверстия (шпуры) в зону нагнетания. Шаг, глубина и диаметр пробуриваемых скважин (шпуров) для установки инъекторов, расход материала, радиус закрепления грунта и т.п. устанавливается на основании полученных данных в ходе предварительного обследования, а также в процессе контрольного нагнетания. По вопросу применения в конкретном случае Вы можете обратиться за дополнительной технической консультацией. Оборудования и инструмент очищается специальным растворителем (промывкой) немедлению после выполнения инъекционных работ. Очистка инструмента после отверждения материала осуществляется механическим способом. Отраничения и материал отвержденся только в присутствии воды и влаги. Сухие конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте материал для герметизации подвижных трещин и принижим «Аквидур» ». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ ВЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материал. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материал. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материал. Относится к первому класу опасности. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При при								
пробуренные отверстия (шпуры) в зону нагнетания. Шаг, глубина и диаметр пробуриваемых скважин (шпуров) для установкии инъекторов, расход материала, радиус закрепления грунта и т.п. устанавливается на основании полученных данных в ходе предварительного обследования, а также в процессе контрольного нагнетания. По вопросу применения в конкретном случае Вы можете обратиться за дополнительной технической консультацией. ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И В Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте материал и при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин и швов используйте материал для герметизации подвижных трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При инзких температурах рекомендуется введение катализатора. При инвъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материал. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материал. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на к								
Шаг, глубина и диаметр пробуриваемых скважин (шпуров) для установки инъекторов, расход материала, радиус закрепления грунта и т.п. устанавливается на основании полученных данных в ходе предварительного обследования, а также в процессе контрольного нагнетания. По вопросу применения в конкретном случае Вы можете обратиться за дополнительной технической консультацией. Оборудования и инструмент очищается специальным растворителем (промывкой) немедленно после выполнения инъекционных работ. Очистка инструмента после отверждения материала осуществляется механическим способом. Ограничения и Важные УКАЗАНИЯ Материал отверждается только в присутствии воды и влаги. Сухие конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин и швов используйте материал для герметизации подвижных трещин и швов используйте рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур"». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение контрольного нагнетания. Невзрывоопасный, трудновоспламеняющийся материал. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Вакрыться на технической консультацией.								
инъекторов, расход материала, радиус закрепления грунта и т.п. устанавливается на основании полученных данных в ходе предварительного обследования, а также в процессе контрольного нагнетания. По вопросу применения в конкретном случае Вы можете обратиться за дополнительной технической консультацией. ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОТРАНИЧЕНИЯ И ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ОНЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАТЕРИАЛ ОТВЕРЖАЕТСЯ ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ ВОДЫ И ВЛАГИ. Сухие конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур [®] ». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение катализатора. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а такке по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. Невзрывоопасный, трудновоспламеняющийся материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кому промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В Суких складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
устанавливается на основании полученных данных в ходе предварительного обследования, а также в процессе контрольного нагнетания. По вопросу применения в конкретном случае Вы можете обратиться за дополнительной технической консультацией. Очистка Оборудование и инструмент очищается специальным растворителем (промывкой) немедленно после выполнения инъекционных работ. Очистка инструмента после отверждения материала осуществляется механическим способом. Ограничения и Материал отверждается только в присутствии воды и влаги. Сухие конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин, деформационных швов используйте другие рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение катализатора. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ ВЕЗОПАСНОСТИ Невзрывоопасный, трудновоспламеняющийся материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Шаг, глубина и диаметр пробуриваемых скважин (шпуров) для установки						
обследования, а также в процессе контрольного нагнетания. По вопросу применения в конкретном случае Вы можете обратиться за дополнительной технической консультацией. Очистка Оборудования и инструмент очищается специальным растворителем (промывкой) немедленно после выполнения инъекционных работ. Очистка инструмента после отверждения материала осуществляется механическим способом. Ограничения и Материал отверждается только в присутствии воды и влаги. Сухие конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин и деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур®». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ МЕРЫ Везопасности В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.		инъекторов, расход материала, радиус закрепления грунта и т.п.						
По вопросу применения в конкретном случае Вы можете обратиться за дополнительной технической консультацией. Очистка Оборудование и инструмент очищается специальным растворителем (промывкой) немедленно после выполнения инъекционных работ. Очистка инструмента после отверждения материала осуществляется механическим способом. ОГРАНИЧЕНИЯ И ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ Материал отверждается только в присутствии воды и влаги. Сухие конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур®». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материал. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материал. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материал. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материал. Относится к первому классу опасности. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		устанавливается на основании полученных данных в ходе предварительного						
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ ОПРОМЫВКОЙ) Немедленно после выполнения инъекционных работ. Очистка инструмента после отверждения материала осуществляется механическим способом. ОГРАНИЧЕНИЯ И ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин и швов используйте материал для герметизации подвижных трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур*». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться и врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В Сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.		обследования, а также в процессе контрольного нагнетания.						
Оборудование и инструмент очищается специальным растворителем (промывкой) немедленно после выполнения инъекционных работ. Очистка инструмента после отверждения материала осуществляется механическим способом. Ограничения и ВажныЕ УКАЗАНИЯ Материал отверждается только в присутствии воды и влаги. Сухие конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур» ». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение катализатора. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитые очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
ОБОРУДОВАНИЯ (промывкой) немедленно после выполнения инъекционных работ. Очистка инструмента после отверждения материала осуществляется механическим способом. Материал отверждается только в присутствии воды и влаги. Сухие конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур®». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение катализатора. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.		дополнительной технической консультацией.						
Очистка инструмента после отверждения материала осуществляется механическим способом. Материал отверждается только в присутствии воды и влаги. Сухие конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур»». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ ВЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.	ОЧИСТКА	Оборудование и инструмент очищается специальным растворителем						
Механическим способом. ОГРАНИЧЕНИЯ И ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ ВЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.	ОБОРУДОВАНИЯ							
Материал отверждается только в присутствии воды и влаги. Сухие конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур®». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ Невзрывоопасный, трудновоспламеняющийся материал. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°С до +40°С. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.		Очистка инструмента после отверждения материала осуществляется						
конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При инзъких температурах рекомендуется введение катализатора. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°С до +40°С. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.		механическим способом.						
конструкции и грунты необходимо предварительно обводнить. Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При инзъких температурах рекомендуется введение катализатора. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°С до +40°С. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.	ОГРАНИЧЕНИЯ И							
РКАЗАНИЯ Не используйте высокоскоростные дрели при смешивании активатора со смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур®». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение катализатора. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ КРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°С до +40°С. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
смолой. Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур®». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Кранствов таких случаев составы для герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
Не используйте материал для герметизации подвижных трещин, деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур®». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение катализатора. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°С до +40°С. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
деформационных швов. Для окончательной герметизации таких трещин и швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур®». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение катализатора. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°С до +40°С. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
швов используйте другие рекомендованные для таких случаев составы линейки «Аквидур»». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение катализатора. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
линейки «Аквидур®». Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение катализатора. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
Для установки параметров инъектирования и расхода материала до начала выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение катализатора. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
выполнения работ, рекомендуется проведение контрольного нагнетания. При низких температурах рекомендуется введение катализатора. При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ КРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитые очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ КРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
При инъектировании конструкций со слабыми прочностными характеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ КРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
жарактеристиками, а также по другим вопросам по применению материала необходимо обратиться за технической консультацией. Невзрывоопасный, трудновоспламеняющийся материал. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
меры Везопасности Невзрывоопасный, трудновоспламеняющийся материал. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Невзрывоопасный, трудновоспламеняющийся материал. Относится к первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
первому классу опасности. В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.	MEDLI							
В процессе производства работ, подготовки материала и оборудования необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
необходимо использовать перчатки, защитные очки, средства индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.	DESCRIACHOCTVI							
индивидуальной защиты, спецодежду. В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
В закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
вентиляцию. В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
В случае попадания в глаза, их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
мылом. При признаках отравления немедленно обратиться к врачу. Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и материалам. УСЛОВИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
материалам. УСЛОВИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.		Следует учитывать иные требования, изложенные в нормативной						
УСЛОВИЯ В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.		документации и инструкций РФ, предъявляемые к данным видам работ и						
ХРАНЕНИЯ температурах от +5°C до +40°C. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.								
темера уразова в отвержительного предоставание		В сухих складских помещениях в плотно герметизированной упаковке при						
VUAKORKA KOMURANT TO E MOTORRINIO COMO GOUNT AUTHORIO TO E								
1 171	УПАКОВКА	Комплект: Аквидур ТС-Б металлические бочки по 50 кг. Активатор ТС-Б —						
полиэтиленовые или металлические канистры по 5 л.		полиэтиленовые или металлические канистры по 5 л.						

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование г	оказателя —	Нормативное значение*		
Внешний вид	Аквидур ТС-Б	Однородная	полупрозрачная	светло-
		коричневая жидкость		
Активатор ТС-Б		Однородная полупрозрачная светлая жидкость		
		со специфическим запахом		
Плотность, кг/м ³	Аквидур ТС-Б	1150±10		
	Активатор ТС-Б	1010±10		
Минимальная температура применения, °С		+5		
Температура воспламенения, °С Аквидур ТС-Б		180		
	Активатор ТС-Б	110		
Вязкость динамическая при температуре 25°C,		500±50		
мПа*с, не более				
Время старта**, с (после контакта с водой)		30-50		
Фактор вспенивания (коэффициент расширения)		до 25		
в свободном пространстве				

^{*}Нормативные значения приведены по данным лабораторных испытаний, проведённых в соответствии с ТУ 5775-003-45318000-2013.

Материал соответствует требованиям, установленным в ТУ 5775-003-45318000-2013 «Смолы полиуретановые влагоотверждаемые «Аквидур».

Информация, изложенная в техническом описании, представлена исходя из нашего имеющегося практического опыта и полученных результатов лабораторных испытаний. В каждом конкретном случае применения, приведённые показатели на материал могут варьироваться с учётом характеристик объекта и условий производства работ. В связи с тем, что правильность применения, надлежащее хранение и условия эксплуатации материала находятся вне зоны нашего контроля, гарантия на материал распространяется только в рамках наших условий продажи и поставки.

По всем дополнительным вопросам, связанным с применением материала вы можете связаться с нами или с нашим официальным представителем в вашем регионе.

Мы оставляем за собой право изменять техническое описание на материал, без предварительного уведомления в связи с дальнейшими испытаниями и накоплением опыта применения.

Номер редакции технического документа приведён в правом верхнем углу документа. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Данное техническое описание теряет силу при опубликовании нового. Последняя редакция технического описания на материал размещена на сайтах www.strim.ru и www.nevaaquastop.ru.

Техническое описание является авторским правом компаний НПО «Стрим» и ООО «НеваАкваСтоп». Любое копирование возможно только с письменного разрешения компаний.

г. Москва, ул. Кулакова, д.20, телефон: +7(495)508-94-99 (многоканальный), +7 (495)984-32-15



Официальный представитель в СЗФО НПО «СТРИМ» 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д.8, офис.103, Тел/факс: 370-25-61, тел: +7(911)221-20-23.

Сайт: www.nas.spb.ru, e-mail: info@nas.spb.ru

^{**}При практическом применении время старта и скорость реакции в значительной степени будет зависеть от температуры окружающей среды и в конструктиве (в грунте), от степени обводнённости и т.п. Параметры реакции для конкретного объекта могут быть установлены в ходе предварительного контрольного нагнетания.